

ATTIVITA' PRESENTI

<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	3	Abitanti
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività zootecnica	309	Capi bovini allevati
<input type="checkbox"/>	Attività agricola		
<input type="checkbox"/>	Attività extragricola		
<input type="checkbox"/>	Nessuna		

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina






VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio

DESTINAZIONI D'USO

- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse

SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti

E' ben leggibile il nucleo originario con una porzione porticata a sud particolarmente bella.
Le strutture delle case dei salariati, poichè inutilizzate, sono in pessimo stato.
Le strutture produttive esterne al nucleo originario sono incoerenti con il contesto ambientale.






Foto n. 1

Foto n. 2



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)

Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1994)