

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna

3 Abitanti

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina






VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio


DESTINAZIONI D'USO

- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse


SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti

Trattasi di residenza collegata all'agriturismo. L'impianto è recente e caratterizzato da un tentativo, non del tutto riuscito, di riprodurre l'edilizia tradizionale dei luoghi.



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1994)



Foto n. 1



Foto n. 2

