

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Interno non visitabile
- Buone
- Medie
- Cattive
- In rovina







VALORE AMBIENTALE

- Giardini e parchi di pregio
- Aree prive di particolari connotazioni
- Edifici incoerenti/deturpanti
- Architetture di particolare pregio

DESTINAZIONI D'USO


- R Residenza
- S Stalle
- A Accessori/rustici/autorimesse

SIMBOLI


-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Ingresso carraio
-  Elementi architettonici di particolare pregio
-  Elementi incoerenti/deturpanti
-  Elementi incoerenti/deturpanti

Complesso agricolo in totale abbandono.

L'impianto è completamente conservato, ma in stato di rovina. La qualità architettonica degli edifici è notevole. Il complesso, purtroppo al presente inaccessibile, costituisce una notevole componente del paesaggio circostante.



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1994)




Foto n. 1



Foto n. 2

